

主要的泄漏检测剂

| | |
|----------------------|---|
| 起泡泄漏试验 JIS Z 2329 | 品名:Leakcheck |
| | 在被检测体内部加上压力等,并在其外表面涂覆上检测剂,由于压力差的作用而出现气泡,以此检出泄漏位置的方法。 |
| 添加染料法 | 品名:Keiko Check、Keiko Penetor |
| | 把荧光染料添加到被检测体内的液体之中,这样便可使泄漏部位产生荧光信号,以此作为检出泄漏位置的方法。 |
| 变色显像法 | 品名:Moray Mille |
| | 将一种能使白色变成深红色的液体变色显像剂,涂在被检测体外侧,而它的内部注满水或油,以此作为检出泄漏位置的方法。 |
| 渗透液探伤法 | 品名:Color Check、Keiko Check |
| | 把着色渗透液或荧光渗透液涂敷在被检测体的表面,而在它的另一侧涂上显像剂,以此作为检出泄漏位置的方法。 |