

# コンジットチューブ用洗浄剤 コンジットチューブクリーナー

“タセト コンジットチューブクリーナー”は、コンジットチューブ（スプリングライナー）用の洗浄剤です。溶接作業の際、コンジットチューブやスプリングライナーが詰まるとワイヤの送給性が低下し、スパッタの発生量が増加したり、ビード形状が悪くなります。

コンジットチューブクリーナーで定期的に洗浄することにより、ワイヤの送給が安定し、溶接効率がアップします。

## 用途

1. コンジットチューブ、スプリングライナーの洗浄
2. 送給装置のローラ、アウトレッドガイドの洗浄

## 特徴

1. 優れた洗浄力でコンジットチューブやスプリングライナーの汚れを洗い流します。
2. 微量に添加した超微粒子のフッ素樹脂パウダーにより、優れた潤滑性を有します。
3. ワイヤの送給が安定し、溶接効果がアップします。



## 使用方法

1. コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。
2. コンジットチューブを送給装置よりはずして下さい。
3. ホルダーからチップをはずして下さい。
4. コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにコンジットチューブクリーナーのノズルを差し入れて、10～15秒エアゾールのボタンを押して液を注入して下さい。この際、ノズルの根元に付いているパッキングをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。
5. 1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2～3回繰り返して下さい。
6. 汚れが出たら、コンジットチューブを1～2分エアブローして下さい。



適用風景



チューブ端部より出た汚れ(黒色部分)

## 包装単位

450型エアゾール、180缶

※ 詳細な内容が必要な場合は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。

## 株式会社 タセト

■本社 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-4-15  
TEL:045-624-8913 FAX:045-624-8916

■札幌支店 TEL:011-281-0911  
FAX:011-281-0912

■東北支店 TEL:022-290-3603  
FAX:022-290-3604

■東京支店 TEL:045-624-8952  
FAX:045-624-8953

■関東支店 TEL:048-682-2626  
FAX:048-687-6600

■京葉支店 TEL:043-284-8721  
FAX:043-284-8723

■名古屋支店 TEL:052-746-3737  
FAX:052-746-3738

■大阪支店 TEL:06-6190-1911  
FAX:06-6190-1922

■岡山支店 TEL:086-455-6161  
FAX:086-455-3176

■広島支店 TEL:082-962-2730  
FAX:082-962-2750

■福岡支店 TEL:092-291-0026  
FAX:092-291-4613

取扱店